

La nostra esperienza a vostra disposizione
per ogni esigenza di taratura



misure di temperatura

campo
di misura

-80
÷
1100 °C

incertezza
migliore

0,05 °C

taratura di
termometri
termoresistenze
termocoppie
misuratori
calibratori



misure elettriche


misura

Vca, Vcc,
Ica, Icc, R

incertezza
migliore

0,005 %

taratura di
riferimenti
resistori
indicatori
multimetri
calibratori



misure di pressione


campo
di misura

-1
÷
1000 bar

incertezza
migliore

0,005 %

taratura di
manometri
vacuometri
trasmettitori
trasduttori
calibratori
barografi
bilance
di pressione



misure di umidità

campo
di misura

U. R.:
10 ÷ 90% UR
T. di rugiada:
-15 +30 °C

incertezza
migliore

U. R.:
0,5 ÷ 1,5 % UR
T. di rugiada:
0,2 °C

taratura di
termoigrografi
termoigrometri
psicrometri
stazioni meteo
trasmettitori
data logger

FORMAZIONE

il valore di riferimento



Alimentare

Farmaceutico

Fonderie

Laboratori di analisi

Metalmecanico

Progettisti

Avionico

Petrochimico

Telecomunicazioni

Laboratori SIT

Laboratori di misura aziendali



laboratorio accreditato



Centro SIT N° 24

